

uppigard Visdal, Vågå, 0515 - 74/1, Gardstun

Created	2016-11-30 10:11:33 CET by Svein Jetlund
Updated	2017-07-11 14:51:52 CEST by Svein Jetlund
Location	61.871883, 9.002835
Reg.dato	2016-11-30
Registreringsprosjekt	Kulturminneplan for Vågå
Ansvarleg organisasjon for registreringa	Gudbrandsdalsmusea
Registrert av	Håvard Syse

Hovuddata

Kulturminnenivå	Lokalitet
Kommune	Vågå
Objekt-ID	0515 - 74/1
Ny	Ja
Synleg	Ja
Kulturminnenamn	uppigard Visdal

Kulturminnedetaljer

Kategori	Bebyggelse-Infrastruktur
Art	Gardstun
Opprinneleg funksjon	Landbruk
Nåverande funksjon	Landbruk
Beskrivelse	Bygningar er stort sett fornya, aktiv drift. Eitt gammalt stabbur. Eldhus med loft. Utløe frå 1907.
Historisk tradisjon	Delt frå Vistdal, gammal gard
Merknad	Tunform følgjer gammal tradisjon, inn- og ut-tun - firkant. Tunet vart flytta hit i 1949-50.
Tilstandsgrad	Moderat tiltaksbehov
Tilstandsbeskrivelse	Stabburet: må sjå nærare på det når det blir aktuelt. Nærliggande å justere terreng, vurdere fundament og tak.
Gardsnamn	Visdal uppigard

Dateringsdata

Datering	1900 tallet - andre kvartal
----------	-----------------------------

Bilder mm

Bilde



Eldhus med loft



stabbur

Eigars tillatelse

Ja

Konklusjon og interne merkander

Verdsetjing



3

Interne merknader

God blanding av nytt og gammalt, God tunform. Stabbur/ loft bør takast vare på slik det står.

Kulturminneplan for Vågå

0515 - 74/1 oppigard Visdal, Bygningar er stort sett fornya, aktiv drift. Eitt gammalt stabbur. Eldhus med loft.
Registrert av Håvard Syse
Historisk tradisjon: Delt frå Vistdal, gammel gard
Kjelder:
Merknad: Tunform følgjer gammel tradisjon, inn- og ut-tun - firkant. Tunet vart flytta hit i 1949-50.



Tilstand: Moderat tiltaksbehov
Skifertak stabbur, tilstand? Botn/ terreng?

Interne merkander:
God blanding av nytt og gammalt, God tunform. Stabbur/ loft bør takast vare på slik det står.