

Stafseng, Vågå, 0515 - 71/5, Gardstun

Created	2016-12-08 11:14:11 CET by Svein Jetlund
Updated	2017-07-12 14:12:22 CEST by Svein Jetlund
Location	61.875742, 9.046643
Reg.dato	2016-12-08
Registreringsprosjekt	Kulturminneplan for Vågå
Ansvarleg organisasjon for registreringa	Gudbrandsdalsmusea
Registrert av	Håvard Syse

Hovuddata

Kulturminnenivå	Lokalitet
Kommune	Vågå
Objekt-ID	0515 - 71/5
Ny	Ja
Synleg	Ja
Kulturminnenamn	Stafseng

Kulturminnedetaljer

Kategori	Bebyggelse-Infrastruktur
Art	Gardstun
Opprinneleg funksjon	Landbruk
Nåverande funksjon	Bolig - bosetning
Beskrivelse	Gardstun med bygningar frå ca 1960, våningshus, stabbur/ aurbu, eldre grishus, driftsbygning.
Historisk tradisjon	Kanskje vore eit større bruk, navn som Gammel-Stavseng, Stavseng-åkeren, Stavseng-holet kan tyde på det. Sist rydda ut frå ei hamning til Kvarberg.
Kjelder	Nordherad 2009, Norske Gardsbruk
Merknad	Driftsbygningen har ein eldre lafta del som kan ha vore ein to-roms låve med åstak. Taket er fjerna, det er bygd attåt mot sør samt kjørebru og ekstra vegghøgde.
Tilstandsgrad	Moderat tiltaksbehov
Tilstandsbeskrivelse	Malingsslitt, råte på botnstokker og utsatte delar (driftsbygning 2011)
Gardsnamn	Stavseng/ Stafseng

Dateringsdata

Datering	1900 tallet - tredje kvartal
Spesifisert datering	1956 driftsbygning, 1960 våningshus (NG). Før dette stod det våningshus frå 1859, stabbur, låve og fjøs vart bygd i 1900. (NG-1953)

Bilder mm

Bilde





Eigars tillatelse

Ja

Konklusjon og interne merkander

Verdsetjing

3

Interne merknader

Representativt som småbruk frå tidleg 1900-tal. Alle bygningane er knytt til funksjon/ bruk - positive i miljøet. Mindre antikvarisk verdi mtp material og håndverk.

Kulturminneplan for Vågå


0515 - 71/5 Stafseng, Gardstun med bygningar frå ca 1960, våningshus, stabbur/ aurbu, eldre grishus, driftsbygning.

Registrert av Håvard Syse

Historisk tradisjon: Kanskje vore eit større bruk, navn som Gammel-Stavseng, Stavseng-åkeren, Stavseng-holet kan tyde på det. Sist rydda ut frå ei hamning til Kvarberg.

Kjelder: Nordherad 2009, Norske Gardsbruk

Merknad: Driftsbygningen har ein eldre lafta del som kan ha vore ein to-roms låve med åstak. Taket er fjerna, det er bygd attåt mot sør samt kjørebru og ekstra veggheide



Tilstand: Moderat tiltaksbehov
Malingslitt, råte på botnstokker og utsatte delar (driftsbygning 2011)

Interne merkander:
Representativt som småbruk frå tidleg 1900-tal. Alle bygningane er knytt til funksjon/ bruk - positive i miljøet.